

PROPELLER DIPASANG PADA
Propeller Fitted to

ENGINE TYPE :
 ENGINE S/N :
 FITTED AT ENGINE HRS :

AIRCRAFT TYPE :
 AIRCRAFT REG. MARK :
 POSITION :


JAM DARI HALAMAN DEPAN
Hours brought forward

Waktu sejak baru - jam
 Time Since New - Hours :
Waktu sejak pembongkaran terakhir - jam
 Time Since Last Complete Overhaul - Hours :

Menit
 Mins :
Menit
 Mins :

Date	Hours	TSN	TSO
22-May-20	2:56	1136:28	UNK
23-May-20	2:35	1139:03	UNK
25-May-20	1:17	1140:20	UNK
26-May-20	1:16	1141:36	UNK
27-May-20	1:20	1142:56	UNK
28-May-20	1:20	1144:16	UNK
29-May-20	1:24	1145:40	UNK
30-May-20	3:53	1149:33	UNK
31-May-20	2:36	1152:09	UNK
01-Jun-20	2:33	1154:42	UNK
02-Jun-20	2:38	1157:20	UNK
03-Jun-20	2:41	1160:01	UNK
10-Jun-20	2:13	1162:14	UNK
11-Jun-20	1:44	1163:58	UNK
12-Jun-20	2:17	1166:15	UNK
04-Jul-20	4:17	1170:32	UNK
07-Jul-20	4:16	1174:48	UNK
08-Jul-20	7:53	1182:41	UNK
09-Jul-20	7:45	1190:26	UNK
10-Jul-20	8:49	1199:15	UNK
11-Jul-20	7:58	1207:13	UNK
12-Jul-20	7:48	1215:01	UNK
13-Jul-20	7:45	1222:46	UNK
14-Jul-20	4:16	1227:02	UNK
15-Jul-20	6:46	1233:48	UNK
16-Jul-20	9:36	1243:24	UNK
17-Jul-20	4:30	1247:54	UNK
19-Jul-20	2:10	1250:04	UNK

*) Catatlah seluruh perincian inspeksi, perbaikan kecil
 Enter full details of Inspections, Minor Repairs
 dan surat tanda pengesahan perawatan dikolom bawah ini
 and Maintenance Release Certificates issued hereunder

 PROPELLER STATUS REPORT						
INSTALLED TO A/C	TYPE	MSN	REGISTERED	TAT		
DESCRIPTION	ATR72-202	342	PK-YRX	46943:05	HRS	
	P/N	S/N	TSN	TSO		
HUB	802308-1	200907872	1250:04	HRS	UNK	HRS
ACTUATOR	790180-3	960418	UNK	HRS	6059:29	HRS
OIL TRANFER TUBE	814829-1	A36134	UNK	HRS	7620:05	HRS
PROP BLADE # 1	SFA13NIROA	874196-23	UNK	HRS	7401:36	HRS
PROP BLADE # 2	SFA13NIROA	879407-11	UNK	HRS	6465:31	HRS
PROP BLADE # 3	SFA13NIROA	862448-11	UNK	HRS	6465:31	HRS
PROP BLADE # 4	SFA13NIROA	860973-11	UNK	HRS	6185:13	HRS

Jakarta, 15 May 2021

Ipu Purwodianto
 Chief Quality Control

Jumlah jam dipindahkan ke halaman berikutnya
 Hourse Carried Forward
T O T A L

*) Tiap penanda tangan pada halaman ini akan dianggap sebagai pernyataan bahwa pada propeller telah dikerjakan hal yang sesuai dengan catatan yang bersangkutan
 A signature under or in line with the entry in this page will be taken as a certification that the entry is correct.